Darbu vadītājam aktīvi jāiesaistās radiācijas drošības kultūras veicināšanā un jāsadarbojas ar radiācijas drošības ekspertiem, kuri sniedz konsultācijas.

Darbu vadītājam nepārtraukti jāpapildina zināšanas visā darbu vadītāja darbības laikā.

Noderīga informācija:

VVD Radiācijas drošības centrs — http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/radiacijas-drosibas-centrs/informacija/

- Informācija par ekspertiem
- Vadlīnijas operatoriem
- Paškontroles rīki operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem

VVD RDC kontaktinformācija:
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045
Tālrunis: 67084200, e-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Inspekcijas daļa – 26336690
Licenču un reģistru daļa - 25780459

Informācija par tiesību aktiem— www.likumi.lv

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs — https://www.meteo.lv/lapas/laboratorija/laboratorija?id=1509&nid=324

LVĢMC kontaktinformācija:
Maskavas ielā 165, Rīgā, LV-1019
Tālrunis: 67032620, e-pasts: lvgmc@lvgmc.lv

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" informācija par akreditētājām inspicēšanas institūcijām un akreditācijas sfērām — https://www.latak.gov.lv

Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra — https://www.iaea.org/
SAEA vispārīgās drošības prasības II. daļa—https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1750web.pdf

Informatīvo materiālu sagatavoja Latvijas medicīnas inženierzinātņu un fizikas biedrība, 2019.

LMIFB

Darbu vadītāja loma un pienākumi nemedicīniskās apstarošanas jomā

Darbu vadītājs:
operatora pilnvarota persona, kas vada darbus ar jonizējošā starojuma avotiem un ir atbildīga par radiācijas drošības prasību ievērošanu.
Darbu vadītāja amats ir papildus loma, kurai nepieciešams atvēlēt resursus.

Par darbu vadītāju var kļūt persona ar atbilstošu izglītību un pieredzi attiecīgajā jomā:
- iegūta augstākā izglītība,
- apgūta izglītības iestādes izstrādāta kursu programma radiācijas drošības jomā.

Darbu vadītājam veterinārmedicīniskajā praksē nepieciešama augstākā veterinārmedicīniskā izglītība un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts.

Gadījumos, kad darbības neparedz tiešu darbinieku klātbūtni un avota dozas jauda viena metra attālumā ir mazāka par 1 µSv stundā, darbu vadītājam jābūt iegūtai vismaz vispārējai vidējai vai profesionālai vidējai izglītībai.

Minimālā darba pieredze:

- vismaz viena gada pieredze, ja avota kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda 1 m attālumā ir mazāka vai vienāda ar 0,1 Sv/h,
- vismaz trīs gadu pieredze, ja avota kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda 1 m attālumā ir lielāka.

Materiāls sagatavots sadarbībā ar Valsts vides dienestu, izdots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

Latvijas vides aizsardzības fonds

Valsts vides dienests

Darbu vadītāja pienākumi:

Veikt radioaktīvo vielu un citu jonizējošā starojuma avotu uzskaiti.

Veikt drošības pasākumus, lai aizsargātu darbiniekus un iedzīvotājus no jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības un nepieļautu radiācijas avārijas.

Iedalīt darbiniekus A un B kategorijā pēc paredzamās saņemtās starojuma dozas.

Koordinēt radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādi un ieviešanu.

Uzraudzīt, lai darbinieki būtu pietiekami apmācīti radiācijas aizsardzības pasākumu veikšanai un būtu informēti par riskiem.

Norīkot darbiniekus, kuri atbild par konkrētām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

Nekavējoties informēt operatoru un Radiācijas drošības centru par radiācijas avārijām un negadījumiem, kas var ietekmēt radiācijas drošību.

Konstatējot pārkāpumu, noskaidrot tā iemeslus, veikt nepieciešamos pasākumus seku novēršanai un preventīvas darbības.

Nodrošināt, lai visi radioaktīvie atkritumi tiktu uzskaitīti, izolēti un uzglabāti atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Atbilstoši radiācijas drošības prasībām uzraudzīt un uzturēt attiecīgā stāvoklī mērinstrumentus un aizsardzības līdzekļus pret jonizējošo starojumu.

Uzraudzīt, lai ar jonizējošā starojuma avotiem strādātu tikai norīkoti darbinieki, kuriem pēc obligātās veselības pārbaudes atļauts ar tiem strādāt.

Iedalīt operatora kontrolēto teritoriju kontroles zonā un pārraudzības zonā, atbilstoši marķēt.

Novērtēt darbinieku saņemtās starojuma dozas un regulāri informēt darbiniekus par apstarojuma novērtējumu.

Noteikt vietu, kur jāglabā individuālais dozimetrs, laikā, kad tas netiek lietots.

Tiesīgs veikt darba vietas radiācijas monitoringu, ja darbu vadītājam ir tiesību aktu prasībām atbilstoša darba pieredze, mēriekārtas un izstrādāta monitoringa programma

Darbu vadītāju ievērībai:

- **no 2021.gada būs pieejama elektroniska sistēma dokumentu iesniegšanai VVD Radiācijas drošības centrā!**