

Operatoru ievērbai — no 2021.gada būs pieejama elektroniska sistēma dokumentu iesniegšanai VVD Radiācijas drošības centrā.



Noderīga informācija:

VVD Radiācijas drošības centrs — <http://www.vvd.gov.lv/>
strukturvienības/radiācijas-drošības-centrs/informācija/

- Informācija par ekspertiem
- Vadlīnijas operatoriem
- Paškontroles rīki operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem

VVD RDC kontaktinformācija:

Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Tālrunis: 67084200, e-pasts: pasts@vvd.gov.lv

Inspekcijas daļa – 26336690

Licenču un reģistru daļa - 25780459



Informācija par tiesību aktiem— www.likumi.lv



VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs —
<https://www.meteo.lv/lapas/laboratorija/laboratorija?id=1509&nid=324>

LVGMC kontaktinformācija:

Maskavas ielā 165, Rīgā, LV-1019

Tālrunis: 67032620, e-pasts: lvgmc@lvgmc.lv



Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"
informācija par akreditētājām inspicēšanas institūcijām un
akreditācijas sfērām — <https://www.latak.gov.lv>



Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra —

<https://www.iaea.org/>

SAEA vispārīgās drošības prasības II. daļa—<https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1750web.pdf>

Informatīvo materiālu sagatavoja
Latvijas medicīnas inženierzinātņu
un fizikas biedrība, 2019.



Operatora loma un pienākumi nemedicīniskās apstarošanas jomā




Operators ir fiziska vai juridiska persona, kas saņēmusi licenci vai reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un ir atbildīga par radiācijas drošību.

Operatora atbildība ietver organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kuru nodrošināšanai savlaicīgi jāplāno resursi.

Operatoram jāveicina radiācijas drošības kultūra iestādē.

Operators intensīvi konsultējas ar ekspertu pirms darbību uzsākšanas, kā arī periodiski radiācijas drošības pasākumu uzturēšanai un darbību izmaiņu gadījumā.



Operators nodrošina darbu vadītājam resursus, tiesības un pilnvarojumu radiācijas drošības pasākumu uzraudzīšanai.

Materiāls sagatavots sadarbībā
ar Valsts vides dienestu, izdots
ar Latvijas vides aizsardzības
fonda finansiālo atbalstu.



**Latvijas
vides
aizsardzības
fonds**



Operatora pamatpienākumi:



Norīkot darbu vadītāju.



Nodrošināt radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādi un ieviešanu, plānot finanšu līdzekļus programmas izpildei.



Nodrošināt darbiniekus ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem.



Nodrošināt darbinieku apmācību radiācijas drošībā un obligātās veselības pārbaudes, sedzot ar to saistītos izdevumus.



Nodrošināt darbinieku apstarojuma kontroli un uzskaiti, nodrošināt darba vietas monitoringu.



Nodrošināt darbinieču grūtnieču un ar krūti barojošu darbinieču (ja strādā ar radioaktīvām vielām) aizsardzību.



Nodrošināt radiācijas drošības eksperta iesaisti.



Izveidot radiācijas drošības struktūrvienību, ja tiesību akti to nosaka.



Rūpēties par darbinieku sagatavotību radiācijas avārijām. Veicot darbības ar radioaktīvām vielām, izstrādāt rīcības plānu ārkārtas situācijām.



Nekavējoties izmeklēt radiācijas negadījumus un nepamatotas apstarošanas.



Nodrošināt jonizējošā starojuma avotu fizisko aizsardzību.



Apdrošināt savu civiltiesisko atbildību tiesību aktos noteiktajos gadījumos.



Uzraudzīt, lai jonizējošā starojuma avots tiktu piegādāts komplektā ar nepieciešamo aprīkojumu, kas pasargā darbiniekus, iedzīvotājus un vidi no jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības.



Nodrošināt, lai uz jonizējošā starojuma avota konteineru, korpusa un iepakojuma ir radiācijas brīdinājuma zīme un uzraksts par tā saturu.



Padarīt nekaitīgus starojuma avotus, kuri vairs netiek izmantoti vai neatbilst tiesību aktos noteiktām prasībām.



Katru gadu, līdz 31.janvārim iesniegt pārskatu VVD Radiācijas drošības centram par izmaiņām, kas saistītas ar jonizējošā starojuma avotiem vai darbībām ar tiem.



Operators ir atbildīgs, lai tiktu veikta radioaktīvo atkritumu, materiālu un atkārtoti izmantojamo priekšmetu uzskaitē, savākšana, marķēšana un glabāšana.



Operators, kurš ražo jonizējošā starojuma avotu ir atbildīgs par jonizējošā starojuma avota drošumu.



Operators, kurš ražo, importē, eksportē vai iznomā radioaktīvās vielas vai citus jonizējošā starojuma avotus nodrošina, lai jonizējošā starojuma avota pavaddokumentiem tiktu pievienota drošības datu lapa divos eksemplāros, no kuriem viens nosūtāms ar kravu, bet otrs — pa pastu.