


ZIEMEĻU DĪKA PIESĀRŅOJUMA UTILIZĀCIJAS PROCESU SHĒMA

1.

Smilts/gudrona slāņa
ekskavēšana un novietošana
teritorijā pagaidu atbērtnēs




2.

Smilts/gudrona masas
frakcionēšana nodalot
gudrona ieslēgumus
no piesārņotas smilts



Gudrons


Piesārņota smiltis



Sekundārais kurināmais



Attīrīta smiltis



3.

Piesārņotās smiltis mehāniskā
mazgāšana un gudrona neitralizācija
un sekundārā kurināmā sagatavošana.

4.

Attīrītās smiltis izmantošana
inženiertehniskām vajadzībām



4.

Neitralizācija un sagatavotā
sekundārā kurināmā
transportēšana uz SIA "CEMEX"
rūpnīcu utilizācijai

