

Pielikums Latvijas problēmNAI apkopojums I pusgads, 2021

Nr	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Notekūdeņu raksturojums (precizēt, ja nav korekti norādīts), obligāti norādāms, ja tiek attīrīti ražošanas notekūdeņi	Ūdensobjekta nosaukums, kuru ietekmē NAI (ja ieplūde grāvī, tad norādīt grāvis un ūdensobjekta nosukums, kurā ieplūsts grāvis)	Problēmsituācija	Gads, kurā iekārta iekļauta sarakstā	2022.gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes par 2022.gada veiktās valsts testēšanas
1	Zemgales RVP	Nākotnes ciema NAI; SIA "Jelgavas novada KU" Nākotnes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Nākotne”, „Nākotne”, Glūdas pagasts, Jelgavas nov., LV-3040	Sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi no SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” un ekstraktu rūpnīcas SIA „L.E.V.”	Auces upe	Smakas, attīrīto notekūdeņu kvalitātes radītāji izplūdes vietā Auces upē. Pēdējā pusotra gada laikā SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” notekūdeņu priekšattīrīšanu spējis nodrošināt tikai periodiski, kā rezultātā Nākotnes NAI tiek noslogotas ar sadzīves notekūdeņiem neatbilstošiem notekūdeņiem.	2018	Jā	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un ĶSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana. Izdots izpildrīkojums par piespiedu naudu.
2	Zemgales RVP	Elejas NAI , Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Beverīnas” Beverīnas 1, Elejas ciemats,	Sadzīves notekūdeņi	Elejas upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus	2022	Jā	Valsts testēšanā konstatēts, ka netiek nodrošināta BSP5, ĶSP un SV rādītāju attīrīšanas efektivitāte, turklāt izplūdē ĶSP, BSP5 un SV koncentrācija ir augstākā nekā ieplūdē.

		Elejas pagasts, Jelgavas novads						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
3	Zemgales RVP	Līvberzes NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Baloži” „Baloži”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	Komunālie notekūdeņi	Bērzes upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus	2022	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 un SV rādītāju RV pārsniegumi, turklāt izplūdē Nkop. koncentrācija ir augstākā nekā ieplūdē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
4	Zemgales RVP	SIA DŽIVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, Zālītes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3935	Sadzīves notekūdeņi	Ilkstruma upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus	2022	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, KSP un SV rādītāju RV būtiski pārsniegumi. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots lēmums par veicamām rīcībām.
5	Lielrigas RVP	SIA "MĀLPILS PIENSAIMNIEKS" NAI; "Pienotava", Mālpils, Siguldas nov., LV-2152	Ražošanas notekūdeņi	Mālpils HES kanāls	Darbinieku nolaidības dēļ NAI nokļuva naftas produkti, kā rezultātā netika pietiekami attīrīti notekūdeņi. Saņemtas sūdzības par neattīrītu notekūdeņu novadišanu vidē.	2018	Nē	

6	Lielrīgas RVP	SIA „Ceplīši” NAI, Lēdurgas pag., Siguldas novads	Ražošanas notekūdeņi	izplūde meliorācijas grāvī	Izbūvētās NAI neatbilst ražošanas notekūdeņu specifikai. Tajās tiek novadīti SIA „Ceplīši AS” kautuves notekūdeņi un SIA „Lēdurgas miesnieks” gaļas pārstrādes ražošanas notekūdeņi. 2015. gadā ir konstatēta patvaļīga neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē.	2018	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus, RV pārsniegumi netika konstatēti. Operators 2022. gada februārī un martā nav veicis notekūdeņu paraugu ņemšanu NAI ieplūdē. Sniegti norādījumi. Nepieciešama turpmākā NAI efektivitātes uzraudzība.
7	Lielrīgas RVP	Turaidas ciema NAI, Turaida, Krimuldas pagasts, Siguldas novads	Sadzīves notekūdeņi	Izplūde grāvī, tālāk Kalnupītē	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana	2022	Jā	Iekļauta ProblēmNAI sarakstā 2022.gadā saskaņā ar valsts testēšanas rezultātiem
8	Lielrīgas RVP	Olaines NAI; Olaines ūdens un siltums, AS „Olaines pilsētas meži”, Olaine	Komunālie notekūdeņi	Puplas upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus	2018	Jā	Valsts testēšanā konstatēti BSP5 un Nkop. rādītāju RV pārsniegumi, savukārt operatora monitorings uzrādīja Nkop. rādītāja RV pārsniegumu. 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Sniegti norādījumi.
9	Vidzemes RVP Madonas sektors	Rankas ciema NAI, kas nodotas apsaimniekošanai AS "Rankas Piens" (bijušas Rankas pagasta pārvaldes) NAI, Ranka, Rankas pagasts,	Komunālie un ražošanas notekūdeņi no piena pārstrādes	Lazdupīte, kas savukārt ieplūst Gaujā.	NAI ir nolietojušās, tām ir nepieciešama rekonstrukcija.	2018	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.

		Gulbenes novads						
10	Vidzemes RVP Madonas sektors	SIA DIMDIŅI NAI; Pagrabkalns, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	Ražošanas notekūdeņi	Izplūde Lizuma ciemata centralizētajā kanalizācijas sistēmā	Problēmas ar (rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošanu). Ir problēmas ar biešu notekūdeņu apsaimniekošanu. Ražošanas notekūdeņu novadišana uz Lizuma NAI, ietekmē šo iekārtu darbību.	2019	Nē	
11	Vidzemes RVP Madonas sektors	SIA "GULBENES NAMI", Lizuma ciemata NAI, "Attīrīšanas iekārtas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	Komunālie un ražošanas notekūdeņi	Kaulupīte, kas tālāk ietek Gosupē	Pēc attīrīšanas notkūdeņos tiek pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības. Darbības traucējumus rada SIA "DIMDIŅI" nepietiekami attīrītu ražošanas notekūdeņu novadišana. Iekļauat sarakstā 2020.gadā.	2020	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
12	Vidzemes RVP Valmieras sektors	PKS "Straupe" NAI, Pienotava", Straupes pag., Cēsu novads	Komunālie (ražošanas + sadzīves), kur prevalē ražošanas notekūdeņi	Braslas upe	Normatīvi netīru notekūdeņu emisija vidē	2018	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus, RV pārsniegumi netika konstatēti. Operatoram 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai.

								Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.
13	Vidzemes RVP Valmieras sektors	Limbažu NAI, Ozolaines iela 10, Limbaži, Limbažu novads	Komunālie notekūdeņi	Dūņezērā	Darbības traucējumus rada AS „Limbažu siers” ražošanas notekūdeņi, kuriem netiek veikta priekšattīrīšana (uzņēmumā uz vietas ir morāli un fiziski novecojušas mehāniskās NAI)	2018	jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus, RV pārsniegumi netika konstatēti. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.
14	Vidzemes RVP Valmieras sektors	SIA "Līgatnes komunālserviss", Līgatnes pilsētas NAI, Gaujas iela 34a, Līgatne, Cēsus nov.	Komunālie notekūdeņi	izplūde Līgatnes upē	2020. gada pārbaudes ietvaros konstatēta neatbilstoša NŪ attīrīšana. Vidēt tiek novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi. Sarakstā iekļautas 2020.gada dec.	2020	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 rādītāju būtisks pārsniegums. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
15	Vidzemes RVP Valmieras sektors	SIA "Abula" NAI, Alus ražotne, "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras novads	Ražošanas notekūdeņi	izplūde Abulā	Alus ražotnei joprojām nav izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ir tikai septiņš ar izplūdi vidē. Iekļautas sarakstā 2020.gada dec.	2020	Nē	

16	Kurzemes RVP Liepājas sektors	Liepājas SEZ NAI, Liepājas ostas 27.piestātne, Liepāja	Kuģu naftas produktus saturoši notekūdeņi	izplūde Karostas kanālā, Liepājā, bet šobrīd nenovada vidē	Notekūdeņi tiek attīrīti no naftas produktiem, taču ĶSP un BSP5 pieļaujamās koncentrācijas izplūdē tiek vairākkārtīgi pārsniegtas. Notekūdeņus aizliegts novadīt vidē. Tiek izvesti uz Klaipēdu	2018	Nē	
17	Kurzemes RVP Liepājas sektors	Dienvidkurzemes novada, Aizputes pagasta, Kazdangas ciema NAI "Avenes"	Sadzīves un ražošanas(piena pārstrādes notekūdeņi)	izplūde grāvī, tālāk Alokstes upē	Notekūdeņu kvalitāte izplūdē ir mainīga, jo piena pārstrādes notekūdeņi sastāda vairāk kā pusi no kopējā notekūdeņu daudzuma un mēdz pieplūst nevienmērīgi. 2020.gada valsts testēšana uzrāda vairākkārtējus limitēto koncentrāciju pārsniegumus	2018	Jā	Valsts testēšanā un Operatora veiktajā testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.
18	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA „LMIKO FARM” NAI, „Strazdi”, Novadnieku pag., Saldus nov.	Sadzīves + ražošanas (no kažokzvēru barības virtuves	Izplūde Puteņu grāvī, tālāk Zaņas upē.	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2018	Nē	
19	Kurzemes RVP Ventspils sektors	Dokupes ciema NAI, Tārgales pagasts, Ventspils novads	Komunālie notekūdeņi	Grāvis, tālāk Packules upe	Morāli un fiziski novecojušas. Nevar paņemt notekūdeņu paraugus, jo maza apjoma nū pieplūde.	2018	Nē	

20	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "RENETA" NAI, Rīgas - Liepājas šoseja 101c, Saldus novads	Sadzīves + ražošanas notekūdeņi (zivju miltu un zivju eļļas ražošanas procesa)	Grāvis, Dīcmaņu strauts	Valsts kontroles testēšanas pārbaudes brīdī NAI darbība avārijas dēļ faktiski bija apturēta	2022	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.
21	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku NAI, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads	Sadzīves notekūdeņi	Užavas upe	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2022	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, turklāt izplūdē SV koncentrācija ir augstākā nekā ieplūdē. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu, NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu un NAI attīrīto notekūdeņu atkārtotu testēšanu. Veicama atkārtota valsts testēšana.
22	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "Kuldīgas maizes ceptuve", Graudu iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads	Sadzīves + ražošanas notekūdeņi (maizes ražošanas procesa)	Brūžupīte	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2022	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.
23	Kurzemes RVP Liepājas sektors	SIA "Vajars", "Kļavas" Ābari, Zirņu pagasts, Saldus novads	Komunālie notekūdeņi	Paksītes upe	Valsts kontroles testēšanas pārbaudes brīdī NAI ieplūdē nebija vērojami notekūdeņi, savukārt NAI izplūdē notekūdeņu paraugi tika paņemti	2022	Jā	Valsts testēšanas laikā nebija iespējams noņemt notekūdeņu paraugu NAI ieplūdē, jo NAI ieplūdē nebija notekūdeņu, savukārt NAI izplūdē tika novērota notekūdeņu plūsma.
24	Latgales RVP Daugavpils sektors	Sutru ciema NAI Sutru pagasts, Līvānu novads	Sadzīves notekūdeņi	Sanaužu strautā, kas pēc 6 km ieplūst Feimankas upē	NAI darbojas mehāniskajā režīmā, ir fiziski nolietojušās un atrodas kritiskā stāvoklī.	2018	Nē	

					Notekūdeņu izplūdes vieta vidē nefunkcionē. Tiks veikta NAI pārbūve			
2 5	Latgales RVP Daugavpils sektors	Sēlija ciema NAI, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads	Sadzīves notekūdeņi	Novadgrāvī (tek Daugavas virzienā, tomēr nieplūst tajā)	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD DRVP, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Biodīķi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020.gada dec.	2020	Nē	
2 6	Latgales RVP Daugavpils sektors	Ošānu ciema NAI, Salas pagasts, Jēkabpils novads	Sadzīves notekūdeņi	Ziemeļsusējas upē	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD DRVP, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Biodīķi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020.gada dec.	2020	Nē	

27	Latgales RVP Rēzeknes sektors	Balvu novada pašvaldības pansionāta "Balvi" NAI, Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads	Komunālie notekūdeņi	Balvu ezers (Ir noteikts kā riska ūdensobjekts).	Iekārtas nenodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu regulāri pārsniedzot atļaujā noteiktās robežvērtības. Operatora darbības uzraudzīšanas gaitā tika konstatēts, ka iekārtu darbības traucējumiem ir vairāki iemesli. Kā viens no galvenajiem NAI darbību traucējošiem faktoriem ir agresīvo (uz hlora bāzes) dezinfekcijas līdzekļu un citu ķīmisko produktu izmantošana pansionāta vajadzībām. ĶSP/BSP attiecība NAI ieplūdē ir robežās no 5 līdz 10, kas ir raksturīgi rūpnieciskajiem notekūdeņiem.	2018	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 un SV rādītāju pārsniegumi. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
----	--	--	-------------------------	--	--	------	----	--

2 8	Latgales RVP Rēzeknes sektors	Ludzas NAI, Kreiči, Isnaudes pagasts, Ludzas novads	Komunālie notekūdeņi	No Isnaudas upe ietek Lielajā Ludzas ezerā, kas ir riska ūdensobjekts	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana	2021	Jā	Valsts testēšanā konstatēts Pkop rādītāja RV pārsniegums, kā arī netiek nodrošināta n/ū attīrīšanas efektivitāte Pkop un SV. Operatora veiktais monitorings apliecina valsts testēšanas rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
--------	--	--	-------------------------	---	--	------	----	--