

Nr. p.k.	Pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas NAI	Atļaujas numurs	Noteikumu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Atļaujā pieteiktā jauda	Noteikumu raksturojums (precīzēt, ja nav korekti norādīts), obligāti norādāms, ja tiek attīrīti ražošanas notekūdeņi	Ūdensobjekta nosaukums, kuru ietekmē NAI (ja ietilpst grāvī, tad norādīt grāvis un ūdensobjekta nosaukums, kurā ietilpst grāvis)	Problēmsituācija	Gads, kura iekārta iekļauta sarakstā	2022.gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	2023.gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	2024.gadā veikta valsts testēšana (jā/nē)	Piezīmes par 2022.gada veiktais valsts testēšanas	Piezīmes par 2023.gada veiktais valsts testēšanas	Piezīmes par 2024.gada veiktais valsts testēšanas	WGS84 Lat Y	WGS84 Long X	LKS- 92 X	LKS-92 Y
1	Latgales RVP (Daugavpils sektors)	DA10IB0045	Sēlija ciema NAI, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads	25 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Novadgrāvis (tek Daugavas virzienā, tomēr ncieplīst tajā; notekūdeņi infiltrējas beznoteces grāvju sistēmā)	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD DRVP, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Bīdīķi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020.gada dec.	2020	Nē	Nē	Jā			Gan Operatora (testēšana veikta 18.09.2024.), gan VVD testēšanas rezultāti uzrāda ĶSP un BSP5 Atļaujas limitu pārsniegšanu. Kā arī Valsts testēšana un Operatora testēšana liecina par to, ka suspendētas vielas NAI izplūdē pārsniedza Atļaujas limitu/nav nodrošināta pietiekama attīrīšana. Valsts testēšanas rezultāti uzrāda, ka Selijas NAI ieplūdē ir netipiski zemas piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas varētu būt saistīts ar to, ka ūdens tika ņemts akā, kurā bija stāvošs notekūdens. NAI ilgstoši darbojas mehāniskā režīmā, kas ir pretrunā ar Atļauju.	56.562853	25.637726	600646.58	269926.96
2	Latgales RVP (Daugavpils sektors)	DA11IB0030	Ošānu ciema NAI, Salas pagasts, Jēkabpils novads	25 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Ziemeļsusējas upē	NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav saskaņots ar VVD DRVP, NAI nenodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Bīdīķi ir piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI sarakstā iekļauta 2020.gada dec.	2020	Nē	Nē	Jā			Valsts kontroles rezultāti (paraugi ņemti 21.11.2024.) liecina par BSP5 un ĶSP limitu pārsniegšanu, kā arī fosfora radītais NAI izplūdē lielāks nekā ieplūdē. Operatora testēšana, kas veikta 18.09.2024., pārsniegumus neuzrāda. NAI ilgstoši darbojas mehāniskā režīmā, kas ir pretrunā ar Atļauju.	56.459	25.785	609996.60	258595.26
3	Latgales RVP (Rēzeknes sektors)	RE14IB0007	Balvu novada pašvaldības pansionāta "Balvi" NAI, Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads	42,74 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Balvu ezers (Ir noteikts kā riska ūdensobjekts).	Iekārtas nenodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu regulāri pārsniedzot atļaujā noteiktās robežvērtības. Operatora darbības uzraudzīšanas gaitā tika konstatēts, ka iekārtu darbības traucējumiem ir vairāki iemesli. Kā viens no galvenajiem NAI darbību traucējošiem faktoriem ir agresīvo (uz hlora bāzes) dezinfekcijas līdzekļu un citu ķīmisko produktu izmantošana pansionāta vajadzībām. ĶSP/BSP attiecība NAI ieplūdē ir robežās no 5 līdz 10, kas ir raksturīgi rūpnieciskajiem notekūdeņiem.	2018	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 un SV rādītāju pārsniegumi. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veikta monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop un SV rādītāju RV pārsniegumi. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veikta monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Veicama atkārtota valsts testēšana. 2020.,2021.,2022.,2023. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Nerodot risinājumu atbilstoši NAI darbības nodrošināšanai un turpinot Balvu ezerā novadīt neattīrītus vai nepietiekami attīrītus notekūdeņus Operatoram jāizvērtē iespēja uz laiku pārtraukt NAI darbību, radušos notekūdeņus nododot citam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājam.	57.131389	27.221389	694960.17	336616.96
4	Latgales RVP (Rēzeknes sektors)	RE14IB0032	Ludzas NAI, Kreiči, Isnaudes pagasts, Ludzas novads	50 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	No Isnaudas upe ietek Lielajā Ludzas ezerā, kas ir riska ūdensobjekts	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana	2021	Jā	Nē	Jā	Valsts testēšanā konstatēts Pkop rādītāja RV pārsniegums, kā arī netiek nodrošināta n/ū attīrīšanas efektivitāte Pkop un SV. Operatora veiktais monitorings apliecina valsts testēšanas rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.		Esošā NAI tehnoloģija nenodrošina Pkop. koncentrāciju attīrītajos notekūdeņos līdz 2 mg/l; izvērtējot 2024.gada notekūdeņu testēšanas pārskatus konstatēts, ka Pkop. piesārņojuma samazinājums visos ceturkšņos ir zem Atļaujā noteiktajiem 80%	56.528752	56.528752	730816.23	271240.82
5	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA10IB0043	Rankas ciema NAI, kas nodotas apsaimniekošanai AS "Rankas Piens" (bijušas Rankas pagasta pārvaldes) NAI, "Alfās", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads	257 m³/dnn	Komunālie un ražošanas notekūdeņi no piena pārstrādes	Lazdupīte, kas savukārt ieplūst Gaujā.	NAI ir nolietojusās, tām ir nepieciešama rekonstrukcija.	2018	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veikta monitoringa rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un ĶSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.	2024.gadā veikta NAI Valsts monitoringa ietvaros ņemto notekūdeņu paraugu laboratoriskās kontroles rezultāti suspendētajām vielām, BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop izplūdē pārsniedz Atļaujā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas mg/l. Augstāk minētajām piesārņojošām vielām netiek nodrošināts noteiktais piesārņojuma procentuālais % samazinājums.	57.214928	26.190478	632285.52	343437.43
6	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA13IB0024	SIA DIMDIŅI NAI, Pāgrabkalns, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	120 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	Izplūde Lizuma ciemata centralizētajā kanalizācijas sistēmā	Problēmas ar (rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošanu). Ir problēmas ar biešu notekūdeņu apsaimniekošanu. Ražošanas notekūdeņu novadīšana uz Lizuma NAI, ietekmē šo iekārtu darbību.	2019	Nē	Nē	Jā			ProblēmNAI sarakstā iekļautās NAI uzraudzība, 2024.gadā ir uzstādītas jaunas ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas Lizuma ciemata NAI	57.194390	26.377401	643651.20	341530.40

	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA10IB0050	SIA "GULBENES NAMI", Lizuma ciemata NAI, "Attīrīšanas iekārtas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	155 m3/dnn	Komunālie un ražošanas notekūdeņi	Kaulupīte, kas tālāk ietek Gosupē	Pēc attīrīšanas notkūdeņos tiek pārsniegtas piesārpojošo vielu robežvērtības. Darbības traucējumus rada SIA "DIMDIŅI" nepietiekami attīrītu ražošanas notekūdeņu novadīšana. Iekļauat sarakstā 2020.gadā.	2020	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus. Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Veicama atkārtota valsts testēšana. Sniegti norādījumi par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Norādīts nepieļaut B kategorijas piesārpojošas darbības atļaujas Nr. MA10IB0050 13.1.punkta 3.apakšpunkta C-2. tabulā noteikto piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus notekūdeņu paraugos. Konstatējot pārsniegumus nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi un jānodrošina atkārtota notekūdeņu laboratoriskā kontrole, lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti.	Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzību lai nodrošinātu efektīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu, nepieļaut Atļaujas noteikto piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus notekūdeņu paraugos. Konstatējot pārsniegumus nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi un jānodrošina atkārtota notekūdeņu laboratoriskā kontrole, lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti.					
8	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA10IB0040	SAC "Skrīveri" NAI, "Ziedugravas", Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads	23 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Izplūde Kīsuma strautā un tālāk Daugavas upē	Valsts notekūdeņu monitoringa testēšanas rezultāti uzrāda, ka izplūdē tiek pārsniegtas atļaujā un MK noteikumos Nr.34 noteiktās piesārpojošo vielu koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos suspendētām vielām, bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP5), ķīmiskā skābekļa patēriņam (KSP) un netiek nodrošināts atbilstošs piesārpojuma samazinājums % suspendētām vielām un bioloģiskā skābekļa patēriņam (BSP5).	2024			Jā			Pārsniegumi OPERATORA veiktajā testēšanā: 2023.gada 2.ceturksņa testēšanas pārskatā IZPLŪDĒ: KSP 505 mg/l; Suspendētās vielas 197 mg/l; BSP 246 mg/l; 2023.gada 3.ceturksņa testēšanas pārskatā: KSP 132 mg/l; Suspendētās vielas 89.1 mg/l; BSP 72 mg/l. Iepriekšējā valsts notekūdeņu testēšana veikta 2022.gadā (28.03.2022.) pārsniegumi nav konstatēti.		57.200609	26.373239	643375.67	342213.68
9	Vidzemes RVP (Madonas sektors)	MA13IC0048	Gulbenes novada SAC "Siltais" NAI, Siltais, Līgo pagasts, Gulbenes novads	9 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Izplūde novadgrāvī (N600485)	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioVRT 60 sociālās aprūpes centrā "Siltais", Līgo pagastā, Gulbenes novadā nedarbojas līdz ar to netiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana.	2024			Jā			Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas nedarbojas ilgstoši, jo izvērtējot Operatora veikto notekūdeņu monitoringu 2023.gadā redzams, ka tiek pārsniegtas pieļaujamās piesārpojošo vielu koncentrācijas, kā arī netiek nodrošināta piesārpojošo vielu atbilstošs procentuālais samazinājums.		56.622935	25.068821	565582.35	275924.92
10	Vidzemes RVP (Valmieras sektors)	VA15IB0009	PKS "Straupe" NAI,"Pienotava", "Pienotava", Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads	50 m3/dnn	Komunālie (ražošanas + sadzīves), kur prevalē ražošanas notekūdeņi	Braslas upe	Normatīvi netīru notekūdeņu emisija vidē	2018	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanas rezultāti apliecina Operatora veiktā monitoringa rezultātus, RV pārsniegumi netika konstatēti. Operatoram 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.	Veicama atkārtota valsts testēšana. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Valsts testēšanā nebūtiski pārsniegti BSP5, tiks organizēta pārbaude gada siltajā periodā, lai pārliecinātos par NAI darbības atbilstību. Atstājams sarakstā.	Valsts vides dienesta paņemtajā notekūdeņu paraugā laboratoriskās kontroles rezultāti, kā arī operatora organizētajos laboratorijas ņemtajos notekūdeņu paraugos attīrītajos notekūdeņos laboratoriskās kontroles rezultāti nepārsniedz vides kvalitātes normatīvajos aktos noteiktās piesārpojošo vielu līmeņējošas koncentrācijas un Atļaujā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārpojošo vielu koncentrācijas attīrītajiem notekūdeņiem.		57.03083214376883	26.57443813999707		
11	Vidzemes RVP (Valmieras sektors)	VA11IB0005	SIA "Līgatnes komunālserviss", Līgatnes pilsētas NAI, Priežu iela 4, Līgatne, Cēsu nov., LV-4110	100 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	izplūde Līgatnes upē	2020. gada pārbaudes ietvaros konstēta neatbilstoša NŪ attīrīšana. Vidēt tiek novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi. Sarakstā iekļautas 2020.gada dec.	2020	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 rādītāju būtisks pārsniegums. Valsts testēšanas rezultāti atšķiras no operatora veiktā monitoringa, kurā neatbilstības netika konstatētas. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.	Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. 03.01.2022. Ir izdots Lēmums par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai Nr. 222-43/2022.	Līgatnes NAI Valsts vides dienesta paņemtajā notekūdeņu paraugā attīrītajos notekūdeņos laboratoriskās kontroles rezultāti BSP5, KSP un suspendētajām vielām pārsniedz Valsts vides dienesta Atļaujā noteiktās piesārpojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.		57.347303	24.941953	556686.48	356439.49
12	Vidzemes RVP (Valmieras sektors)	VA10IB0048	Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Raiskuma ciema NAI , „Ezermalas tīrumi", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads	60 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	ieplūde Melnupītē	Izvērtējot Valsts kontroles ietvaros veiktas notekūdeņu testēšanas rezultātus un Operatora nodrošinātās notekūdeņu testēšanas rezultātus, konstatēts, ka piesārpojošo vielu rādītāji notekūdeņu ieplūdē neatbilst tipisko sadzīves notekūdeņu parametriem, kas noteikti Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārpojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikumā	2024	Nē	Nē	Jā			Valsts kontroles ietvaros veiktās notekūdeņu testēšanas rezultāti liecina par to, ka Raiskuma ciema NAI tiek nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajā režīmā, tomēr NAI izplūdē ir pārsniegtas piesārpojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas Atļaujā.		57.315923	24.146697	569066.15	353135.62

	Dienvidrietumu RVP (Zemgales PKD)	JE101B0070	Nākotnes ciema NAI; SIA "Jelgavas novada KU" Nākotnes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Nākotne”, „Nākotne”, Glūdas pagasts, Jelgavas nov.	600 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi no SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” un ekstraktu rūpnīcas SIA „L.E.V.”	Auces upe	Smakas, attīrīto notekūdeņu kvalitātes radītāji izplūdes vietā Auces upē. Pēdējā pusotra gada laikā SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” notekūdeņu priekšattīrīšanu spējis nodrošināt tikai periodiski, kā rezultātā Nākotnes NAI tiek noslogotas ar sadzīves notekūdeņiem neatbilstošiem notekūdeņiem.	2018	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un ĶSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana. Izdots izpildrikojums par piespiedu naudu.	Valsts testēšanā konstatēti BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5 un ĶSP rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana. Pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības ir būtiskas, taču atkārtots lēmums par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai netiks izdots, bet tiks veikta minētā lēmuma piespiedu izpildes procedūra.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Nākotne” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārņojošo vielu (BSP5, ĶSP un Suspendēto vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņos	56.62102194444444	23.44763694444444	466104.98	275337.58	
14	Dienvidrietumu RVP (Zemgales PKD)	JE111B0023	Elejas NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Beverīnas” Beverīnas 1, Elejas ciemats, Elejas pagasts, Jelgavas novads	400 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Elejas upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus	2022	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēts, ka netiek nodrošināta BSP5, ĶSP un SV rādītāju attīrīšanas efektivitāte, turklāt izplūdē ĶSP, BSP5 un SV koncentrācija ir augstākā nekā iēplūdē. Uzskāts administratīvā pārkāpuma process.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Beverīnas” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, paņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5 koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču tas nav būtisks.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Beverīnas” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārņojošo vielu (BSP5, ĶSP un Suspendēto vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņos	56.42347796687670	23.69254169195810	481034.74	253255.56	
15	Dienvidrietumu RVP (Zemgales PKD)	JE101B0065	Līvberzes NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Baloži” „Baloži”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	300 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Bērzes upe	Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus	2022	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5 un SV rādītāju RV pārsniegumi, turklāt izplūdē Nkop. koncentrācija ir augstākā nekā iēplūdē. Uzskāts administratīvā pārkāpuma process.	Veicot tematisko pārbaudi par Līvberzes NAI „Baloži” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, paņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5 koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču testēšanas pārskatu rezultāti, nav viennozīmīgi vērtējami, jo notekūdeņu piesārņojošo vielu paraugu ņemšanas laikā, NAI izplūdes vieta ir applūdusi. Operators informēja, ka tiek pievestas aktīvās dūņas uz objektu.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Baloži” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, ka piesārņojošo vielu (BSP5, ĶSP un Suspendēto vielas) koncentrācijas izplūdē pārsniedz Atļaujas noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņos.	56.68642891917403	23.50792379371960	469856.60	282589.71	
16	Dienvidrietumu RVP (Zemgales PKD)	JE151B0008	Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale", "Smiltaiņi" pēc Bauskas novads	45 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Izplūdē novadgrāvī „Smiltaiņi” pēc 330m Ģedules upē	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, paņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5, Nkop un Pkop koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču konstatētie pārsniegumi nav būtiski.	2023		Jā	Jā	29.09.2022.Lēmums Nr.226-39/2022 Norādījumi- saskaņā ar B atļaujas C sadaļas 13.6.1. apakšpunktu – konstatējot notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot Pārvaldei un saskaņā ar 13.6.4. apakšpunktu – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.	Veicot tematisko pārbaudi par valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, paņemot kontroles paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5, Nkop un Pkop koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV, taču konstatētie pārsniegumi nav būtiski. Savukārt Operatora testēšanā konstatēti BSP5, Pkop un SV pārsniegumi.	Veicot tematisko pārbaudi par NAI „Ziedkalne” sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, izvērtējot paņemto kontroles paraugu BIOR testēšanas pārskatu rezultātus, konstatēts, notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrāciju (Nkop un Pkop) pārsniegumi NAI izplūdē	56.58371131127436	24.21090075369096	512954.47	271068.06	
17	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	VE121B0049	SIA "Talsu ūdens" Dīžstendes NAI, "Jaunzemju stūris", Dīžstende, Lībagu pag., Talsu nov	74 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Stendes upe	Pēc Pārvaldes iniciatīvas iekļauts objekts, jo iepriekš ir konstatētas neatbilstības attīrīšanas jomā	2024	Nē	Nē	Jā			Pārbaudes laikā Operators nodrošina gan suspendēto vielu, gan piesārņojošo vielu attīrīšanu atbilstoši Atļaujas noteiktām prasībām		56.58371131127436	24.21090075369096	512954.47	271068.06
18	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI111B0026	SIA „LMIKO” NAI, „Strazdi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads	50 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	Izplūdē Puteņu grāvī, tālāk Zaņas upē.	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2018	Nē	Nē	Jā			Nēmot vērā pārbaudes laikā konstatēto, NŪ paraugs tika paņemts pirms Objekta NAI Avārijas izplūdē (izplūde Puteņu grāvī), ar sekojošiem rezultātiem: BSP5=16,0 mg/l; suspendētās vielas=17,4 mg/l; kopējais fosfors 0,98 mg/l; kopējais slāpekļis=7,85 mg/l; ĶSP=61,6 mg/l. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 un Atļaujā noteiktajām robežvērtībām, NŪ emisiju robežvērtību pārsniegumi Avārijas izplūdē netika konstatēti.		57.199167	22.548889	412323.41	340489.98
19	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	LI101B0013	SIA “NS Estate” NAI, “Avoti”, Nica, Nicas pagasts, Dienvidkurzemes novads	150 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Ezeriņu novadgrāvis	Notekūdeņi NAI netiek normatīvi attīrīti - BSP5, ĶSP, Nkop un SV koncentrācijas izplūdē vairākkārtēji pārsniedz atļaujā limitētās koncentrācijas. Nepietiekoši attīrītu notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē, rada draudus virszemes ūdeņu kvalitātei.	2023		Jā	Jā	Izdots lēmums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu neievērošanu. Iekļaujams problemātisko objektu sarakstā.	Izdots lēmums par piespiedu izpildi par atļaujas nosacījumu neievērošanu. Iekļaujams problemātisko objektu sarakstā.	NAI valsts testēšanas analīžu rezultāti uzrāda paaugstinātu piesārņojošās vielas BSP5 koncentrāciju izplūdē, ĶSP un SV pārsniegumus neuzrāda un nepārsniedz Atļaujā noteiktās robežvērtības NAI izplūdē.	56.600949	22.468508	405976.02	274016.05	
																56.342749	21.071735	319020.48	248078.53

20	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	L118IB0001	SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI, Rīgas - Liepājas šoseja 101c, Saldus novads	60 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	Grāvis, Dīcmaņu strauts	Valsts kontroles testēšanas pārbaudes brīdī NAI darbība avārijas dēļ faktiski bija apturēta	2022	Jā	Nē	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.		Pārvaldes inspektoru ņemto notekūdēns analīžu rezultāti uzrāda būtiskas neatbilstības visām testētajām piesārņojošajām vielām gan mg/l, gan vērtējot NAI efektivitāti. Izplūdē Dīcmaņu strautā piesārņojošās vielas ir vairāk kā ieplūdē, ir notikusi otkreizēja piesārņošanās.	56.681913	22.452239	405180.66	283049.17
21	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	L112IB0048	SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads	25 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Užavas upe	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2022	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ĶSP un SV rādītāju RV pārsniegumi, turklāt izplūdē SV koncentrācija ir augstākā nekā ieplūdē. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu, NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu un NAI attīrīto notekūdeņu atkārtotu testēšanu. Veicama atkārtota valsts testēšana.	Notekūdeņi NAI netiek normatīvi attīrīti - BSP5 koncentrācija izplūdē par 150 mg/l pārsniedz atļauja limitēto koncentrāciju, ĶSP koncentrācija izplūdē par 200 mg/l pārsniedz atļauja limitēto koncentrāciju, suspendēto vielu koncentrācija izplūdē par 133 mg/l pārsniedz atļauja limitēto koncentrāciju. Suspendēto vielu koncentrācija ieplūdē ir mazāka nekā izplūdē. Attīrīšanas iekārtas nenodrošina pietiekamus samazinājuma procentus BSP5; ĶSP un suspendētajām vielām. Nostādinātāja virspusē aptuveni 15 centimetri biezā slānī notekūdēns dzidrs, dziļāk nostādinātāja tvertne pilna ar dūņām. Nepietiekoši attīrītu notekūdeņu novadīšana apkārtnē vidē rada draudus virszemes ūdeņu kvalitātei.	Pēc izvērtētiem testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā Operators nenodrošina suspendēto vielu, ĶSP un BSP5 attīrīšanu atbilstoši Atļaujas nosacījumiem	56.890146	21.597394	353634.29	307728.70
22	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	L112IB0014	SIA "Grobiņas namserviss" Pāvilostas NAI, Krasta iela, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads	45 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Sakas upe	27.06.2023. veicot saņemtais sūdzības pārbaudi, tika konstatēts, ka viens no diviem BIO 75 aerācijas baseiniem nefunkcionē un vidē tiek tiek novadīts piesārņojums.Pāvilostai raksturīgi, ka vasaras sezonās tiek uz NAI novadīts paaugstināts notekūdeņu apjoms, jo vasarās ierodas atpūtnieki un tie iedzīvotāji, kuri Pāvilostā uzturas vasaras atpūtas sezonā. Šāda nevienmērīga notekūdeņu plūsma izved no ierindas attīrīšanas procesu.	2023	Nē	Nē	Jā		Testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ĶSP, SV, N kop. un P kop. rādītāju pārsniegumi. Objekts iekļaujams problemātisko NAI sarakstā.	Klātienēs pārbaudes laikā vizuāli konstatēts, ka NAI izplūdē Sakas upē izplūst neattīrīts notekūdēns, tai skaitā dūņas, tādējādi pārkāpjot Atļaujas nosacījumus, kas nosaka, ka neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Pārvaldes valsts vides inspektora ņemto analīžu rezultāti, arī Operatora pēdējo veikto analīžu rezultāti, uzrāda ievērojamu piesārņojošās vielas SV koncentrāciju izplūdē un pārsniedz Atļaujā noteikto robežvērtību <35 mg/l.	56.883333	21.202778	329570.59	307884.78
23	Dienvidrietumu RVP (Ventspils sektors)	VE15IB0003	Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI	77 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Grāvis	Pēc Valsts vides dienesta ņemto notekūdeņu testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nenodrošina Pkop attīrīšanu, kā rezultātā vidē nonāk neattīrīti notekūdeņi.	2024	Nē	Nē	Jā			Pēc Valsts vides dienesta ņemto notekūdeņu testēšanas rezultātiem redzams, ka pārbaudes laikā ir pārsniegta Nkop pieļaujamā koncentrācija izplūdē.	57.313916	22.777272	426350.74	352991.92
24	Lielrīgas RVP	R118IB0006	SIA "Ciemats Saulīši", Cidoniju iela 1A, Dreiliņi, Stopiņu novads	9500 m3/gadā	Sadzīves notekūdeņi	Grāvis	Ir konstatētas neatbilstības, izplūdē piesārņojošās vielas pārsniedz Atļaujā noteiktos parametrus.	2024	Nē	Nē	Jā			11.06.2024. ņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka SIA "Ciemats Saulīši" bioloģiskās notekūdēns attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP5 un ĶSP	56.927808	24.265462	516157.44	309381.26
25	Lielrīgas RVP	R115IB0040	"NBS Aviācijas bāze", Rembates pagasts, Ogres novads	200 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Grāvis	Ir konstatētas neatbilstības, izplūdē piesārņojošās vielas pārsniedz Atļaujā noteiktos parametrus.	2024	Nē	Nē	Jā			12.06.2024. un 16.07.2024. ņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka NBS aviācijas bāzes bioloģiskās notekūdēns attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP5 un ĶSP	56.762500	24.827222	550750.96	291254.39

26	Lielrīgas RVP	R116IB0023	SIA "LIELVĀRDES REMTE", "Noteces", Lēdmane, Lēdmanes pag., Ogres nov.	120 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Attīrītos notekūdeņus novada dīķī ar tālāku izplūdi Lobes upē	Ir konstatētas neatbilstības, izplūdē piesārņojošās vielas pārsniedz Atļaujā noteiktos parametrus.	2024	Nē	Nē	Jā			12.06.2024. ņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka SIA "LIELVĀRDES REMTE" Lēdmanes bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitejošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP5 un ŪSP	56.769484	24.9900181	560511.65	292163.75
27	Lielrīgas RVP	R112IB0020	SIA "SALTAVOTS", Bīrztaļu iela 7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads	230 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Grāvis	Ir konstatētas neatbilstības, izplūdē piesārņojošās vielas pārsniedz Atļaujā noteiktos parametrus.	2024	Nē	Nē	Jā			12.06.2024. ņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti norāda, ka SIA "Saltavots" Allažu bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un NAI izplūdē ievērojami pārsniegtas piesārņojošo vielu limitejošās koncentrācijas suspendētām vielām, BSP5 un ŪSP	57.063139	24.850646	551586.62	324735.70

NO SARAKSTA SVĪTROTĀS NAI																		
1	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	L112IB0016	SIA "Pārša", Graudu iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads	11 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	Brūzupīte	Operators nenodrošina pastāvīgu NAI darbības uzraudzību	2022	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ŪSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. Veicama atkārtota valsts testēšana.	Valsts testēšanā konstatēti būtiski BSP5, ŪSP un SV rādītāju pārsniegumi.	Izņemti no saraksta	56.949312	22.001140	378418.44	313521.50
2	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	L114IB0003	SIA "Vajars", "Kļavas" Ābari, Zirņu pagasts, Saldus novads	100 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	Pakšītes upe	Valsts kontroles testēšanas pārbaudes brīdī NAI ievēlādē nebija vērojami notekūdeņi, savukārt NAI izplūdē notekūdeņu paraugi tika ņemti	2022	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanas laikā nebija iespējams ņemt notekūdeņu paraugu NAI ievēlādē, jo NAI ievēlādē nebija notekūdeņu, savukārt NAI izplūdē tika novērota notekūdeņu plūsma.	Pārbaudes laikā nerodas pārliecība un nav gūti pierādījumi, ka ražošanas un sadzīves notekūdeņi tiktu novadīti uz Operatora NAI.	Izņemti no saraksta	56.675596	22.185357	388814.26	282747.13
3	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	L112IB0031	Kazdangas ciema NAI, „Avenes”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads	400 m3/dnn	Komunālie notekūdeņi	izplūde grāvī, tālāk Alokstes upē	Notekūdeņu kvalitāte izplūdē ir mainīga, jo piena pārstrādes notekūdeņi sastāda vairāk kā pusi no kopējā notekūdeņu daudzuma un mēdz pieplūst nevienmērīgi. 2020.gada valsts testēšana uzrāda vairākkārtējus limitēto koncentrāciju pārsniegumus	2018	Jā	Jā	Jā	Valsts testēšanā un Operatora veiktajā testēšanā konstatēti BSP5, ŪSP un SV rādītāju RV pārsniegumi. 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība.	Valsts testēšanā un Operatora veiktajā testēšanā konstatēti BSP5 RV pārsniegumi. 2020. un 2021. gadā izdoti lēmumi par veicamām rīcībām. Sniegti norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Nepieciešama turpmākā NAI uzraudzība. Izvērtējot notekūdeņu testēšanas pārskatus un to atbilstību atļaujas nosacījumiem, secināms, ka, vairs neieplūstot piena pārstrādes ražošanas notekūdeņiem, NAI darbība ir normalizējusies. Uz NAI novadītajos notekūdeņos BSP5, ŪSP un suspendēto vielu koncentrācijas nepārsniedz Atļaujā noteiktās koncentrācijas. NAI tiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīviem, izņemot BSP5, kura koncentrācijai konstatēts pārsniegums par 37,5 mg/L.	Izņemti no saraksta	56.735000	21.715000	360220.72	290219.02
4	Dienvidrietumu RVP (Liepājas sektors)	L115IB0006	Liepājas SEZ NAI, Liepājas ostas 27.piestātne, Liepāja	93 m3/dnn	Kuģu naftas produktus saturoši notekūdeņi	izplūde Karostas kanālā, Liepājā, bet šobrīd nenovada vidē	Notekūdeņi tiek attīrīti no naftas produktiem, taču ŪSP un BSP, pieļaujamās koncentrācijas izplūdē tiek vairākkārtīgi pārsniegtas. Notekūdeņus aizliegtis novadīt vidē. Tiek izvesti uz Kļaipežu	2018	Nē	Nē	Nē			Nemot vērā, ka Liepājas SEZ nenovada NŪ vidē, bet izved uz Lietuvu, Pārvaldes inspektori aizvietoja šo objektu ar citu, kurā ir novērotas problēmas- Dižstendes NAI	56.529524	20.998350	315394.42	269051.93
5	Dienvidrietumu RVP (Ventspils sektors)	VE10IB0049	Dokupes ciema NAI, Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads	30 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Grāvis, tālāk Packules upe	Morāli un fiziski novecojušas. Nevar ņaņem notekūdeņu paraugus, jo maza apjoma nū pieplūde.	2018	Nē	Nē	Jā			Izņemti no saraksta	57.358	21.625	357129.12	359731.95
6	Vidzemes RVP (Valmieras sektors)	9646-134	SIA "Abula" NAI, Alus ražotne, "Abula", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras novads	30 m3/dnn	Ražošanas notekūdeņi	izplūde Abulā	Alus ražotnei joprojām nav izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ir tikai septiņš ar izplūdi vidē. Iekļauts sarakstā 2020.gada dec.	2020	Nē	Nē	Jā			Izņemti no saraksta	57.548949	25.547258	592599.58	379550.23

7	Lielrigas RVP	VA13IB0010	SIA "Entalpija 2" Turaidas ciema NAI "Turaidas muzejrezervāts", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads	4471 m3/dnn	Sadzīves notekūdeņi	Izplūde grāvī, tālāk Kalnupīlē	Periodiski novērojama neatbilstoša notekūdeņu attīrīšana	2022	Jā	Nē	Jā	Iekļauta ProblēmNAI sarakstā 2022.gadā saskaņā ar valsts testēšanas rezultātiemOperators 19.04.2023. iesniedzis iesniegumu Dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai jaunu NAI būvniecībai. Iekārta ir iekļaujama problemātisko NAI sarakstā līdz brīdim, kad jaunās NAI tiks pieņemtas ekspluatācijai un to atbilstoša darbība tiks apstiprināta ar VT rezultātiem.	Veicot tematisko pārbaudi par sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, ņemot kontrolē paraugus, pārbaudes laikā tika konstatēts, ka piesārņojošo vielu BSP5 un SV koncentrācijas izplūdē pārsniedz RV.	Izņemti no saraksta. Saņemti Tehniskie noteikumi iekārtu pārbūvei.	57.188463	24.851434	551460.29	338686.42
---	---------------	------------	--	-------------	---------------------	-----------------------------------	---	------	----	----	----	---	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------