



Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM

Daugavpils

07.08.2018.

Nr.606-41/2018

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.	Pārbaudes veicējs(i) (amats, vārds, uzvārds)	Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākā inspektore – valsts vides inspektors Jeļena Masaļska.
2.	Pārbaudes datums objektā (gads.datums.mēnesis)	07.08.2018.
4.	Pārbaudes objekts , pamatdarbības veids	AS „Preiļu siers” piena savākšana, pirmapstrāde un pārstrāde
	Objekta adrese	Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads
	Adresāts (juridiskā/ fiziskā persona)	AS „Preiļu siers”
	Juridiskā adrese/ dzīvesvietas adrese	Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
	Reģistrācijas nr./personas kods	50003026431
	Operatora atbildīgā persona (amats, vārds, uzvārds)	AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs
	Operatora pārstāvis pārbaudē (amats, vārds, uzvārds)	AS „Preiļu siers” ražošanas inženieris
5.	Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as) (atļaujas veids, Nr., izdošanas datums, derīguma termiņš)	VVD Daugavpils RVP 01.02.2011. atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA11IA0001 un VVD Daugavpils RVP 17.12.2015. lēmums Nr.DA15VL0096 par AS „Preiļu siers” 01.02.2011. izsniegtās A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. DA11IA0001 nosacījumu pārskatīšanu (bez termiņa) (turpmāk – Atļauja).

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS

1. Ražošanas un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana.

III. SECINĀJUMI

- | |
|---|
| 1. Lai uzlabotu NAI darbību Operators neattīrītiem notekūdeņiem pievienoja koagulantu POLIFLOCK SM 46533, tomēr tā izmantošana triju dienu laikā NAI darbību neuzlaboja. |
| 2. Ņemot vērā pārbaudē konstatētos faktus, tiek secināts, ka kopš pēdējās pārbaudes (iepriekšējā VVD Daugavpils RVP pārbaude objektā veikta 27.07.2018.) situācija NAI darbībā pasliktinājusies, par ko liecina ļoti mazs aktīvo dūņu daudzums aerotankos, nepietiekama dūņu nosēšanās nostādinātājos, pārtraukta notekūdeņu novadīšana uz biodīķi. Operators turpina pastiprināti uzraudzīt situāciju objektā. |
| 3. Neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē pārbaudes brīdī netika konstatēta, tādējādi, netika pārkāpts MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punkts. |
| 4. Lai uzlabotu NAI darbību Operators neattīrītiem notekūdeņiem pievienoja koagulantu POLIFLOCK SM 46533, tomēr tā izmantošana triju dienu laikā NAI darbību neuzlaboja. |

IV. IETEIKUMI

1. Nav.

Ziņojumu sagatavoja:

Valsts vides dienesta

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes

Valsts vides inspektors – Vecākā inspektore, Jeļena Masaļska